

Chargenrückruf
Pyrogenium comp. Hanosan
5, 50 Ampullen
Ch.-B.: 816287

Die Firma Hanosan GmbH, 30826 Garbsen, bittet um folgende Veröffentlichung:
„Aufgrund eines aufgetretenen Fehlers in der Primärverpackung (Ampullenglas) rufen wir hiermit die Charge 816287 unseres Präparates Pyrogenium comp. Hanosan in beiden Packungsgrößen 5 Ampullen (PZN 2235575) und 50 Ampullen (PZN 2235581) zurück. Wir bitten um Rücksendung Ihrer Bestände mit dem deutlich angebrachten Versandvermerk Abt. R2009P an die Firmenanschrift: Hanosan GmbH, Hanosanstraße 1, 30826 Garbsen – Tel. (0 51 31) 4 59 30 - zum Umtausch in neue Ware. Wir bitten von unfreien Sendungen abzusehen, anfallende Portokosten werden ersetzt. Bitte beachten Sie, dass nur die Chargennummer 816287 zu Pyrogenium comp. Hanosan betroffen ist und umgetauscht wird. Das Parallelpräparat Pyrogenium Hanosan ist nicht betroffen.“